

VW Touareg (7P5) - Reifendruck-Kontrolllampe leuchtet auf | HELLA

VW Touareg

(7P5)

Baujahr: 2010 – 2014

Reifendruck-Kontrolllampe leuchtet auf

(bei Betrieb mit Winterrädern)

Wird oben genannter Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür, ein falscher/ defekter Reifendruck-Sensor sein.

In diesem Fall wurden für die Winterräder nicht konforme Reifendrucksensoren eingesetzt.

Zum Ausschluss anderer möglicher Störungsursachen, sollten elektrische und mechanische Systemtests (nach Fahrzeugherstellervorgaben), sowie eine Fehlercodeabfrage mittels einem geeignetem Diagnosegerät erfolgen. (Fehlercodes wurden im Motorsteuergerät nicht hinterlegt)

Sind keine weiteren Fehlfunktionen festzustellen, ist der Reifendrucksensor 4x (OE Nr. 5Q0 998 270) zu ersetzen.

Beachten Sie immer die Angaben der Fahrzeughersteller.

Tipp: Anzugsdrehmoment für die Schraube/n Sensor (4 Nm).

Im Anschluss sollte eine Probefahrt zur Überprüfung der Reparaturmaßnahme erfolgen.

Achtung: Elektrofahrzeug!

Hochspannungsführende Komponenten, es besteht Unfall- und Verletzungsgefahr (elektrischer Schlag)!

Bitte beachten Sie, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers zu beachten sind!

Hinweis:

Weitere betroffene Modelle

-Passat (3G_)