

VW Touareg - Motorkontrolllampe leuchtet auf | HELLA

VW

Touareg 3,0i V6 (TDI)

Modell: (7L_) / (7P5)

Baujahr: 2010

Motorkontrolllampe leuchtet auf

Auf Grund eines defekten Abgasdifferenzdrucksensors leuchtet bei den oben genannten Fahrzeugen die Motorkontrolllampe auf.

Ein defekter Abgasdifferenzdrucksensor, kann sich z.B. durch einen unrunden Motorlauf und/oder durch ein Aufleuchten der Motorkontrolllampe bemerkbar machen.

Wird ein defekter Sensor nicht erneuert, kann dies zu Folgeschäden an (z.B. Dieselpartikel, Motor etc.) führen.

Reparaturhinweis:

Differenzdrucksensor erneuern.

- Abgasdifferenzdrucksensor OE- Nr. 059 906 051 A Hella Nr. 6PP 009.409-031
- Anzugsdrehmoment (Schrauben) 3,5 Nm

Wurde der Sensor im Rahmen einer Herstelleraktion bereits erneuert, ist dies durch einen Aufkleber im Bereich der Reserveradmulde gekennzeichnet und im Serviceheft dokumentiert.