

# Opel Verschiedene Modelle - Unzureichende Motorleistung | HELLA

Opel

Verschiedene Modelle

Motor : Z16XEP

Unzureichende Motorleistung

**Motorkontrolllampe leuchtet sporadisch auf**

Wird oben genannte Problematik im Zusammenhang mit den folgend aufgeführten Fehlercodes festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür verstopfte/blockierte AGR-Kanäle (Abgasrückführungs kanal) sein.

Fehlercodes:

- P0171 Gemisch zu mager
- P0300 mehrere Zylinder Fehlzündung festgestellt
- P0301 / P0302 / P0303 / P0304

Fehlzündung festgestellt Zylinder 1/2/3/4

- P1300 Kraftstofftank leer

Zum Ausschluss eines Defekts am AGR-Ventil (Abgasrückführungsventil) und anderer Störungsquellen, sollte zunächst eine Prüfung der Peripherie des AGR-Systems erfolgen.

Werden hier keine Fehler festgestellt wie folgt vorgehen:

- Fehlerspeicher auslesen und vorhandene Fehlercodes löschen
- Ansaugkrümmer nach Herstellervorgaben demontieren
- AGR-Kanäle im Saugrohr mit geeigneten Werkzeugen reinigen
- Ansaugkrümmer nach Herstellervorgaben montieren
- Fehlerspeicher auslesen und ggf. vorhandene Fehlercodes löschen

Im Anschluss sollten eine Probefahrt und ein erneutes Auslesen des Fehlerspeichers erfolgen.