



Audi **A4 (8D, B5)** **Produktionsår: til 01/1999** **Motor: AHL**

Lydudvikling foran til højre

Hvis der på de ovennævnte biler forekommer gurgle- og/eller blop-lyde forrest til højre i bilen, kan dette hænge sammen med udluftningsslangen til beholderen for filtret med aktivt kul. Udluftningsslangen, som fører ned mod bunden af bilen og ud i det fri, laver en bue. Her kan der samle sig kondensvand. Under driften kan de beskrevne lyde opstå på grund af indsugningen af friskluft. Fejlen kan udbedres ved at fjerne beklædningen i hjulkassen forrest til højre. Bor et hul i den slange, der nu kommer til syne, på det laveste sted. Brug et bor på 3 mm. Nu kan det opsamlede vand løbe ud.