



## ***BMW 1 -Serie (E81) Modelår: 2007 -2011 Alle med start-stop-systemet***

### **Svigt af start-stop-automatik Ingen fejlkode**

Hvis der for ovennævnte model konstateres et svigt af start-stop-automatikken, kan dette hænge sammen med en fejl på startbatteriet. En af de grundliggende forudsætninger for en automatisk slukning af motoren, er at batteriets opladningstilstand er tilstrækkelig.

Energi-management-systemet overvåger batteritilstanden og de sidste 5 dages opladningscykler.

Hvis den minimale opladningstilstand som systemet kræver ikke opnås (ca. 60 %), slukkes systemet. I dette tilfælde bør batteriet først kontrolleres, oplades eller udskiftes.

En af de hyppigste årsager for en utilstrækkelig opladningstilstand, er en uhensigtsmæssig kørselsprofil også kendt som kort-kørsel.