



BMW E36 Limousine

Nummerpladelys og bagagerumslys svigter, centrallås svigter delvist.

Hvis der opstår det problem, at nummerplade- og bagagerumslyset ikke virker, og at centrallåsen delvist svigter, kan det skyldes et beskadiget kabel i området omkring den venstre dæmper til bagagerumsklappen (figurer).

For at afhjælpe problemet kan der enten indbygges en ny ledningsgruppe, eller de beskadigede kabler kan udbedres. Kapelkappen, som før blev fremstillet af hård plastik, er senere blevet ændret til en blød udførelse. Det er især ældre biler med en kappe af hård plastik, der er berørt af problemet.

Bemærk:

Originale reparationskabler leveres sammen med udstyret „centrallås“. Ved biler uden centrallås skal de ubenyttede kabler isoleres og bindes op. Ved biler uden checkkontrol skal den grå/sort/gule ledning (nummerpladelys til højre) forbindes med den grå/sorte ledning i bilens kabelledningsnet.



Bulletin