



BMW E 36 med motor M 52 årgang → 06/1997

Klaprende lyd i kabinen

Hvis der kan høres en klaprende lyd inde i kabinen, kan problemet skyldes udluftningsventilen til tanken. Ventilen sidder på fjederbenstårnet foran til venstre. Mekanisk vibration gør, at den klaprende lyd, som opstår, når ventilen arbejder, kan høres inde i kabinen.

Problemet afhjælpes ved at flytte udluftningsventilen fra fjederbenstårnet til indsugningsrøret. Ventilen monteres på indsugningsrøret med et ombygningssæt.

Bulletin