



## **BMW E 36** **Alle Compact og Touring**

### **Forkert angivelse på mærkaten i sikringskassen**

I nogle af bilerne er styrken, som står angivet på mærkaten i sikringskassen ved sikring nr. 3 (lygtevaskeanlæg, bagrudevisker), forkert.

Angivet er en 15 A-sikring, men der kræves en 30 A-sikring. Sættes der fejlagtigt kun en 15 A-sikring i, vil denne arbejde i grænseområdet ved alle forbrugere sluttet til og måske brænde over.

I tilfælde af reparation skal isættes en 30 A-sikring, og angivelsen på mærkaten i sikringskassen ved sikring nr. 3 skal rettes med en vandfast farvestift.

**Bulletin**