



## **BMW 5'er (E 39) Alle modeller med automatisk gear- kasse**

### **Bilen kan ikke starte med vælgerarmen i position P eller N.**

Hvis bilen ikke kan starte, når vælgerarmen står i position P eller N, kan det skyldes, at positionskontakten er defekt.

Diagnose foretages på følgende måde:

- Udlæs fejllageret fra gearkassens styreenhed (om muligt).
- Kontroller indstillingen af gearskiftets kabeltræk. Hvis indstillingen er o.k., skal positionskontakten skiftes ud.



Positionskontakt for  
vælgerarm

Kabeltræk for gearskifte

Bulletin