



## **BMW E 31/ 32 | 34 | 36** **Alle modeller**

### **Fejlfunktion i blinksystem**

Hvis der opstår det problem, at blinksystemet til havariblink slutter til af sig selv i 10 sek., at blinklygterne blinker med dobbelt hastighed, at blinklygterne lyser konstant, når de tilsluttes, eller at blinksystemet svigter fuldstændigt, kan årsagen være et defekt katastrofeblink-relæ. Ved hurtige temperaturskift kan der dannes kondensvand i katastrofeblink-relæet, som så fører til kortslutning i elektronikken.

For at afhjælpe fejlen skal katastrofeblink-relæet udskiftes.

Hella-varenumrene for de ovenfor anførte modeller er:

4DB 006 716-031 biler uden anhængertræk

4DM 009 103-011 biler med anhængertræk



**Bulletin**