



BMW

E36 med motor M51 (325tds)

E38 med motor M51 (725tds)

E39 med motor M51 (525tds)

fra og med årgang 01.1996

Manglende motorydelse efter frigear

Er der problemer med manglende motorydelse efter frigear og omdrejningstal under 2000 o/min., kan fejlen skyldes en løs vakuumslange.

Det drejer sig i givet fald om vakuumslangen, der går fra tryktransducere til ventilen for recirkulation af udstødningsgas. Vakuumslangen er ikke sat på recirkulationsventilen. Fejlen afhjælpes ved at sætte vakuumslangen på og sikre den, så den ikke kan falde ud igen.

Bulletin