



BMW 3-serien (E36), 5-serien (E39), 7-serien (E38) ***Med motorerne M41 og M51***

Motoren starter dårligt

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være brændstofpumpen i tanken. Kunden kan derudover reklamere over manglende effekt. Hvis der udelukkende anvendes biodiesel som brændstof til bilen, kan der ske en kraftig reduktion af brændstofpumpens levetid (fra ca. 5000 timer til ca. 300-400 timer). Dette forklares ved det forøgede slid på kulkontakterne i pumpen. I så fald skal brændstofpumpen udskiftes.