



## **BMW**

# **Alle modeller med skyde-/hævetag**

# **Produktionsår 1994 - 2004**

### **Skyde-/hævetagets "vippefunktion" svigter.**

Hvis der ved disse biler reklameres over, at skyde-/hævetagets vippefunktion ikke længere fungerer, kan en mulig årsag være en afbrudt spændingsforsyning, f.eks. efter afbrydelse og tilslutning af batteriet. Fejlen afhjælpes ved at programmere vippefunktionen igen. Dette gør du på følgende måde:

- Slå tændingen til.
- Aktivér kontakten til skyde-/hævetaget i retningen "Rejsning eller Hævning", og bliv ved med at aktivere kontakten.
- Bliv ved med at trykke yderligere 20 sekunder på kontakten, efter at skyde-/hævetaget har nået slutpositionen.
- Hvis programmeringen lykkedes, bekræftes dette ved, at skyde-/hævetaget hæves en smule.