



Citroën XM (Y4)

Stoplys virker ikke / stoplyskontakt defekt

Ved ovenstående biler uden ABS bevirker en defekt stoplyskontakt, at stoplysene svigter. Stoplyskontakten (fig.) er monteret på bremsepedalen i et plastikhus. Overdelen (op mod pedalgummiet) er lejret fjedrende og aktiverer kontakten med en lille plastikstift. Da kontakten tilkobler al strømmen til stoplygterne, kan plastikstiften udsmelte pga. overbelastning (især ved biler med anhængertræk). Herved forkortes stiften, og koblingsfunktionen er ikke mere sikret. I så fald skal kontakten skiftes ud.



Bulletin