



## ***Fiat Seicento Alle modeller Motor 1108 ccm med klimaanlæg***

Høje pivelyde i motorrummet ved tændt klimaanlæg

Hvis der opfattes høje pivelyde fra motorrummet, kan dette hænge sammen med et fejlslagt remspændelege på generatoren. I dette tilfælde bør det gamle lege (18 eger) kontrolleres og evt. udskiftes med et ændret lege med 20 eger (Fiat 46557129). Kontroller efter udskiftningen, at remspændelege og kompressorremmen stemmer overens. Hvis centreringen ikke stemmer overens, skal denne optimeres.

Afmonter hertil lejet og læg maksimalt to 0,5mm skiver (Fiat 13579771) under ved kompressorholderen.