



Fiat ***Punto 176*** ***Alle***

Stikkontakt på baglygte brændt / korroderet Svigt af baglygter eller blinklys

Ved ovenfor anførte køretøjer kan der forekomme et svigt af baglygterne og/eller blinklysene.

Hvis den pågældende lyskilde er i orden, skal de elektriske kontakter samt kontakterne til stikkene kontrolleres for brandspor og korrosion.

Brandspor (se figuren) forårsages for det meste af en løs forbindelse (manglende trykkraft ved kontakterne).

I forbindelse med afhjælpning kan kontakterne rengøres og om muligt justeres, stikkene skal eventuelt fornys.

