




Fiat Punto Produktionsår fra 1999 til 2001 alle biler med elektrisk servostyring (City-funktion)

Kontrollampen for den elektriske servostyring lyser

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en dårlig stikforbindelse. På grund af en dårlig forbindelse i det blå 2-bens- (1) og det sorte 10-bens- (2) stik forekommer der hele tiden afbrydelser. Der gemmes imidlertid ingen fejl. Stikkene sidder under ratstammen (se fig.).

I dette tilfælde skal stikforbindelserne "efterbearbejdes", så der sikres en god forbindelse. Dette gør du ved at adskille stikforbindelserne og trykke de enkelte kabelsko sammen med en lille skruetrækker, så der opnås et højere tryk mod de enkelte ben. Saml stikkene igen og kontrollér, at servostyringen fungerer korrekt.



Bulletin