



## **Ford Ka** **årgang 08/1996 – 01/2000**


### **Centrallåsesystem virker ikke**

Volder centrallåsesystemet problemer i form af funktionssvigt eller fejlfunktion, kan årsagen være indtrængende vand. Vand, der trænger ind i området omkring venstre sidespejl, skader ledningsbundtet i døren. Problemet løses ved at sætte et nyt ledningsbundt i og tætné det sted, hvor vandet er trængt ind. Gør således:

- Afmonter dørbeklædning og tætningsfolie i bilens venstre side.
- Træk alle stikforbindelserne i døren fra hinanden (motor til centrallås, højttaler, el-rudehejs), og clips kablerne af.
- Afbryd hovedstikkets forbindelse på A-rammen.
- Smid det gamle ledningsbundt væk, og sæt et nyt i.
- Genmonter delene i modsat rækkefølge

Tætning af indtrængningsstedet:

- Tag sidespejl og yderste tætningsgummi til vindue af i venstre side.
- Klæb et stykke vandfast klæbebånd (ca. 3 cm x 5 cm) på den firkantede åbning bag sidespejlet (tegning).
- Skift yderste tætningsgummi til vinduet ud med et nyt, modificeret stykke gummi. Sæt sidespejlet på igen.



Denne åbning skal forsegles

Bulletin