




## **Ford Mondeo - op til årgang 13.07.98** **Ford Focus - op til årgang 10.99** **Ford Cougar - op til årgang 11.98** **Kun biler med alarmsystem**

### **Kabine- og indstigningslamper lyser, efter at dørene er blevet lukket**

Problemet kan være fejl i en elektrisk kontakt i dørkontakten. Derudover er der fejlfunktion i tyverialarmen, evt. aktiveres den slet ikke. I givet fald skal lukkesplitten med dørkontakten fornyes.

#### **Det gøres på følgende måde:**

- Marker placeringen af lukkesplitten (2) på B- og A-stolpen ved hjælp af et stykke klæbeband (1) (se fig.)
- Husk at sikre støttepladen, så den ikke kan flytte sig, når du afmonterer lukkesplitten
- Skru skruerne ud og træk stikket ud
- Tag lukkesplitten med pakning ud
- Læg pakningen på den nye lukkesplit
- Ret lukkesplitten ind efter markeringerne (lukkedornen (3) skal være vandret) og stram skruerne godt
- Luk døren forsigtigt og kontroller, om døren sidder rigtigt i forhold til karosseriet
- Spænd skruerne til med 31 Nm
- Gentag om nødvendigt proceduren ved alle andre døre



Bulletin