



Ford Mondeo - årgange op til 1996 Centrallås med dobbeltlåsning

Klager ejeren af et køretøj op til fabrikationsåret 1996 over manglende funktion af centrallås med dobbeltlåsning, kan årsagen være en korroderet lodning.

Den korroderede lodning befinder sig på højre side af køretøjet under tæppet foran passagerforsædet.

Reparationen udføres således:

1. Tag sidebeklædningen af i højre side
2. Løft forsigtigt tæppet foran passagerforsædet
3. Fjern klæbestrimlen fra ledningsbundtet
4. Find de kabler i ledningsbundtet, som er forbundet med lodningen
5. Efterse lodningen; der skal være blanke (beskadiget isolation) kabler (er alle kabler og lodningen i orden, ligger årsagen til fejlen et andet sted)
6. Udskift beskadigede kabler komplet med lodningen
7. Sæt nye kabler med loddeforbindere i ledningsbundtet
8. Til sidst vikles isolerbånd om ledningsbundtet
9. Læg tæppet på igen, og genmonter beklædningen

Bulletin