



Ford

Mondeo III

Produktionsår: 10.2001 - 04.2002

Motor: 2,0 TDCi

Focus

Produktionsår: 05.2001 - 04.2002

Motor: 1,8 TDCi

Motoren starter ikke / går ujævnt. Forglødningskontrollampen blinker

Hvis der for ovennævnte biler reklameres over, at motoren ikke længere starter/gør ujævnt, og at forglødningskontrollampen blinker, kan årsagen være en defekt dieselhøjtrykspumpe. På grund af for kraftigt slid på knastringen og rullerne, kan der ikke længere opbygges det nødvendige tryk i brændstofssystemet. Metalpartiklerne kan komme ind i indsprøjtningssystemet og resultere i, at injektorerne svigter. For at afhjælpe problemet, skal du, ud over at ændre højtrykspumpen, også udskifte injektorerne. Biler, der er fremstillet fra april 2002 og fremad, er allede udstyret med en modificeret højtrykspumpe.

Bemærk: Ved reparation af brændstofssystemet skal man være opmærksom på, at alle snavspartikler fjernes fra systemet.

Bulletin