



Ford Transit - model 2001 Produceret i perioden 05/2000–04/2002

Stoplygter, udvendig belysning og horn ude af funktion

Hvis der opstår det problem, at stoplygter, udvendig belysning og horn ikke virker, samtidig med at sikringerne 3, 7, 9, 23, 24 i motorrummet samt 49 og 51 i passagerummet er brændt over, kan årsagen være en beskadiget ledningsgruppe. Skaden findes bag ved venstre forlygte.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Afmonter venstre forlygte.
- Kontroller ledningsgruppen bag ved forlygten, i området omkring rammevangen.
- Hvis der konstateres en skade, skal ledningerne udbedres. Vigtigt: Kobl batteriet af, inden du påbegynder arbejdet (noter radiokoden).
- De defekte ledninger udbedres ved hjælp af loddesamlinger, så de er vandtætte.
- Herefter skal ledningsgruppen beskyttes mod fremtidig beskadigelse med en ekstra beskyttelseskappe.
- Skift alle sikringer, som er brændt over.
- Monter forlygten igen. Kobl batteriet på.
- Afprøv stoplyset, den udvendige belysning og hornet.
- Indlæs radiokoden.

Bulletin