



BULLETIN

Ford Transit Connect Årgang: 1.6.2011 - 31.10.2011

Dårlig viskerfunktion Løse viskerarme Udfald af viskerfunktionen

På ovennævnte modeller kan det ske, at viskerarmene løsner sig fra holderne. Årsagen er oftest, at den stift, der forbinder viskerarmen med holderen, er løsnet. Et dårligt viskerfelt som følge af manglende anlægstryk kan være et tegn på løse viskerarme.

Bilproducenten håndterer allerede selv problemet, og indehaverne af de berørte køretøjer har fået besked herom. Man må dog af forskellige grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

Afhjælpning sker ved at udskifte de eksisterende viskerarme med ændrede viskerarme.

