



# BULLETIN

---

## **VW T5, Transporter Årgang: fra 2003 Alle modeller med vingebackdøre**

### **Bagrudevisker med funktionsfejl**

Ved nogle af de ovennævnte biler kan der, pga. en defekt i en af bagrudeviskermotorerne opstå forskellige fejl. Dette gælder både bagrudeviskerfunktionen og forrudeviskerfunktionen. Til dels visker bagrudeviskerne hele tiden og/eller de reagerer ikke på ratstammekontaktens forskellige positioner.

Der findes ikke altid fejlkoder i styreenheden.

Defekter på bagrudeviskermotoren kan være forårsaget af vand, der er trængt ind via rudeviskerens aksel. Stærk oxidation eller fugt i det indre kan medføre „Elektromigration“ eller konstant plus.

I så fald kan bagrudeviskerens motorer i første omgang klemmes af, således at i det mindste forrudeviskerens funktion opretholdes (f. eks til montering af reservemotorerne).

I så fald skal bagrudeviskermotor(er) udskiftes.