



Lancia Lybra Produktionsår fra 2001 til 2005

Airbag-kontrollampen lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være kontaktproblemer. Desuden gemmes fejlen "Værdi for høj/åbent strømkredsløb" i fejlhukommelsen. I så fald skal stikforbindelserne kontrolleres på alle airbags (fører- og passagerairbag samt også hovedairbags'ene i begge sider). Stikkene kan løsne sig på grund af vibrationer, hvorved den ovenfor nævnte fejl opstår.

Sådan gør du:

- Afmonter handskerummet, så du kan komme til det gule multistik på airbagledningsnettet.
- Fastgør airbags'enes multistik og ledningsnet med kabelbindere (se fig. 1).
- Multistikkene til hovedairbags'ene befinder sig i den nederste del af C-stolperne.
- Fastgør også her airbags'enes multistik og ledningsnet med kabelbindere (se fig. 2).
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Slet fejlhukommelsen.




Fig. 1




Fig. 2

Bulletin