



BULLETIN

Lexus GS 300 Årgange: 09/2004 – 02/2006

Brændstofpumpen fungerer ikke

Hvis der for ovennævnte biler (produktionsperiode: 28.09.2004 – 28.02.2006) klages over, at motoren går i stå og ikke kan startes igen, kan det skyldes, at brændstofpumpen ikke fungerer.

Når tankdækslet åbnes, ændres trykforholdene i tanken. Herved sættes den interne elektriske tilslutning til brændstofpumpen i bevægelse. Materialet i ledningerne er ikke så fleksibelt, at det i længden kan tåle disse bevægelser, hvilket i sidste ende medfører brud på ledningen, således at brændstofpumpen ikke kører.

Problemet er allerede taget op af fabrikken, og ejerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog formode, at en række årsager har medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

På værkstedet udskiftes den elektriske tilslutning med en ændret og forbedret udførelse.

