



BULLETIN

Lexus

IS F

Årgang: 07/2007 – 07/2011

Viskerne fungerer ikke.

Hvis viskerne på ovennævnte model ikke fungerer, kan det skyldes en fejl ved viskerarmene.

I dette tilfælde skyldes den manglende funktion, at møtrikkerne til viskerarmene ikke er spændt tilstrækkeligt.

Problemet er allerede taget op af fabrikken, og ejerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog formode, at en række årsager har medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

På værkstedet udskiftes viskerarmenes møtrikker, og de spændes med det korrekte moment.