



BULLETIN

Mazda

3

Årgang: 07.01.2008-31.03.2009

Viskerne fungerer ikke

Hvis der klages over, at viskerne ikke fungerer på ovennævnte køretøj, kan fejlen skyldes en utilstrækkelig stelforbindelse til viskermotoren.

Fejlen afhjælpes ved, at værkstedet monterer en ekstra stelledning til viskermotoren.

Problemet er allerede taget op af fabrikken, og ejerne af de berørte biler er underrettet.

Man må dog formode, at en række årsager har medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

