



## Mercedes-Benz A-klassen (W168)

### Periodevis svigt i elektriske systemer

Hvis nogle af de elektriske systemer svigter (centrallås, blinklys, havariblink og vinduesregulator), kan det skyldes kontaktfejl i sikringskassen. For at afhjælpe fejlen gøres følgende:

- Luk sikringskassen op i fodrummet ved passagerforsædet (fig. 1).
- Tag sikring nr. 30 (7,5A fig. 2) ud.
- Kontroller om sikringen skulle være korroderet på kontaktfladerne.
- Sæt en ny sikring i fatning 30. Vær opmærksom på, om sikringsholderen har tilstrækkelig modstand.
- Tag sikringen ud igen. På kontaktfladerne skal slibespor fra sikringsholderen være synlige.
- Sæt sikringen i igen og prøv om alle systemer virker.



Fig. 1  
Sikringskasse




Fig. 2  
Sikring 30

Bulletin