




Mercedes Benz Vito (model 638)

Bremselys fungerer ikke

Problemet kan skyldes, at en bremselyskontakt er forkert indstillet.

Gør således:

- Afmonter afdækningen under rattet (ved fodrummet)
- Tryk bremsepedalen ned
- Tag udløsertappen helt ud af bremselyskontakten
- Korrekt indstilling sker nu automatisk
- Kontroller funktion
- Genmonter afdækningen



- 1 Udløsertap
- 2 Bremsepedal
- 3 Fastgørelse bremselyskontakt
- 4 Bremselyskontakt

Bulletin