



## **Mercedes Benz C-klassen (W 203)**

### **Centrallåsesystem til fordøre svigter**

Hvis centrallåsesystemet ikke fungerer i den ene af fordørene, kan det skyldes, at dørindtrækket presser ind mod låsestiftens stangsystem. I givet fald er gummibælgen, som tætnet stangsystemet til dørlåsen, krænget om.

Fejlen udbedres på følgende måde:

- Afmonter dørindtrækket i den pågældende dør.
- Løsn forsigtigt isoleringsmåttens i området omkring dørlåsen.
- Træk forsigtigt den krængede gummibælg opad med en spidstang.
- Afprøv centrallåsesystemet.
- Klæb isoleringsmåttens på igen.
- Genmonter dørindtrækket.
- Afprøv centrallåsesystemet igen.

**Bulletin**