



Mercedes Benz C-klasse (W203) Alle modeller Med motor 111 og 112

Klikke-lyde i kabinen.

Hvis der ved disse biler reklameres over, at der kan høres klikke-lyde i kabinen, er en mulig årsag taktventilen i tilbageholdelsessystemet til brændstofdampe. Der overføres lyde til karrosseriet gennem ventilens holder, hvor rørene er clipset fast. Fejlen afhjælpes ved at udskifte monteringsclipsene til rørene.

Du kan få de nødvendige reserveclips hos det lokale mærkeværksted.

På biler efter produktionsår juli 2001 er de ændrede clips monteret fra fabrikken.



Monteringsclips

Taktventil