



BULLETIN

Mini BMW-Mini-Cooper Alle modeller fra 06/2001 til 11/2006

Fejl i brændstoftankindikator

Reklameres ved de ovennævnte biler at brændstoftankindikatoren er unøjagtig eller defekt, kan brændstofstandindikatoren (brændstofpumpeenhed) være årsagen.

På denne komponent (enhed) kan en mulig forurening af brændstofsensorens modstandsbane forårsage fejlfunktionen.

Fejlbeskrivelse:

Tankindikatoren viser ikke korrekt, til trods for fuld tank.

For at kontrollere brændstofpumpeenheden skal bagsæderne afmonteres, Herefter skal brændstofpumpeenheden fjernes fra tanken og kontrolleres for elektrisk funktion.

Svømmerarmen skal desuden kontrolleres/ kontrolleres visuelt for funktion (evt. mekanisk forvredet).

Ved afvigelser bør brændstofsensoren (brændstofpumpeenheden) udskiftes med den udgave, der er ændret af bilproducenten.

Brændstofstandsensoren
Reservedelsnr. 16.146.761.353

