



## **Mini Produktionsår fra 12-2001 til 2004 Alle biler med sædevarme**

### **Sædevarmen fungerer ikke korrekt**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en forkert varmeelement-modstand. Er det tilfældet, klager kunden over en for kraftig eller for svag sædevarme. I begge tilfælde tilbyder producenten specielle adapterledningssæt (se fig. 1, pkt. 1), der kan indsættes i det eksisterende sæde-ledningssæt (se fig. 1 pkt. 2). Efter monteringen fastgøres disse så ved hjælp af kabelbindere på sædestellet (se fig. 2 punkt 3).




Fig. 1




Fig. 2