



## **Mini (R50, R53)** **Mini One, Mini Cooper, Mini Cooper S**

### **Støj fra ABS/ASC/DSC**

Når motoren er startet, og hastigheden har nået ca. 15 km/t, høres ganske kortvarigt en støjende lyd. Lyden lader til at komme fra området bag ved beklædningen på instrumentbrættet. Lyden kommer først igen, når motoren startes og opnår den nævnte hastighed. Støjen opstår, når ABS/ASC/DSC-enheden gennemfører sin selvtest. Støjen kan være mere eller mindre generende alt efter det enkelte køretøj. Vær opmærksom på, at bremserørene (navnlig i området omkring viskermotoren) ikke må berøre karosseriet, da det også vil kunne fremkalde støjgener i kabinen.