



Opel Agila Corsa C Produktionsår 2004-2005 Med motor Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP

Motoren rykker, fejlkode i fejlhukommelsen.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren rykker, og fejlkoden P1405 er gemt i motorstyreenhedens fejlhukommelse, kan udstødningstilbageføringsventilen være årsagen hertil. Hvis det er tilfældet, blokeres AGR-ventilen af partikler fra katalysatoren. Fejlen afhjælpes ved, med et egnet diagnoseapparat, at udføre en aktuator-test, så de fastsiddende partikler kan løsne sig. Lad derefter motoren køre kortvarigt med forhøjet omdrejningstal. Efterfølgende skal fejlhukommelsen slettes.

Bulletin