



BULLETIN

Opel Astra H Årgang: 2004 – 2010 Motor: 1,4 i (Z14XEP) og 1,2 i (Z12XEP)

Klaprende lyde samt nedsat motoreffekt.

For ovennævnte biler klages der over klaprende lyde fra motorrummet og nedsat motoreffekt.

I motorstyreenheden findes følgende fejlkoder:

P0300:
betydning: Fejltændinger på flere cylindre.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304:
betydning: Fejltændinger på cylindrene 1 / 2 / 3 / 4.

Årsagen kan være, at en lejebuk til knastakslen er spændt med et for lille moment.

For at afhjælpe fejlen skal værkstedet kontrollere, om boltene til knastakslens lejebukke er spændt med det moment, som fabrikken har foreskrevet.

Hvis det ikke er tilfældet, skal fejlen afhjælpes iht. fabrikkens anvisninger.

Biler, der allerede er udbedret på værksted, kan kendes på en gul markering på oversiden af afdækningen over knastkæden.