



## **Opel Astra H Årgang: fra 2004 - Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

### **Lyde / defekt af generatoren**

Ved ovenfor anførte køretøjer kan et defekt generatorfriløb medføre en for tidlig defekt af generatoren.

En manglende eller defekt beskyttelskappe på friløbets remskive medfører en for tidlig slitage af lejet. Dette opdages i reglen ved lyde (der forårsages af et defekt leje).

I forbindelse med ubedring bør friløbet og eventuelt generatoren skiftes ud.

Bemærk: Vær i forbindelse med monteringen af generatoren ubetinget opmærksom på, at der benyttes en beskyttelseskappe. En sådan kan også bestilles separat gennem køretøjsproducenten under artikel-nr. 93167817. Billederne viser afdækningskappen og friløbet eksemplarisk.

