



Opel Astra G, Zafira Alle modeller fra 2000 - 2002

Knirkelyde fra området omkring ratstammen

Hvis der er problemer med knirkelyde fra området omkring ratstammen, kan problemet skyldes airbag-kontaktenheden.

Lyden opstår, når blinklyskontakten er aktiveret, og rattet drejes. Når blinklyset er slået til, og rattet drejes, slæber blinklyskontakten ind på en plastikkrave, som stammer fra fremstillingen af kontaktenheden.

For at fjerne lyden er det nødvendigt at sætte en ny airbag-kontaktenhed i. Det hjælper ikke at udskifte blinklyskontakten.

Bulletin