



Opel Corsa C fra og med årgang 2002 Astra G fra og med årgang 2001 med Z16SE-motor

Motoren sætter ud under kørsel, motoren går død pga. ustabil tomgang, startproblemer.

Hvis ovennævnte problemer opstår, kan årsagen være kontaktfejl på stikforbindelsen på sensor for kølemiddeltemperatur.

For at afhjælpe fejlen skal sensor for kølemiddeltemperatur og sensorstikket udskiftes. Det gøres på følgende måde:

- Træk stikket ud af sensoren og kap det over med skævbideren.
- Forbind det nye kabelsæt (stik og kabel) med kablet i køretøjssiden (vær opmærksom på korrekt kabeltilslutning).
- Udskift sensor for kølemiddeltemperatur.
- Sæt stikket i og træk kablet på fagmæssig korrekt vis.

Vigtigt:

På grund af guldkontakterne på sensor for kølemiddeltemperatur er det vigtigt, at også stikforbindelserne i stikket er forgyldte.

Bulletin