



## **Opel Corsa C fra og med årgang 2001 med motor Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z14XEP**

### **Vandtab - motor overophedet**

I tilfælde af vandtab og heraf følgende overophedning af motoren kan årsagen være, at der er slidt hul på en kølerslange. Det drejer sig om slangen, der går fra vandpumpen til kølerudligningsbeholderen. En overtryksventil sidder i klemme i dækslet til udligningsbeholderen, hvilket gør, at slangen trækker sig sammen og glider ud af holderen til ventilatorhuset. Herved griber ventilatoren fat i slangen og gnaver ind på den.

Fejlen afhjælpes ved at sætte en ny kølerslange i og kontrollere overtryksventilen.

Bemærk:

Når ovennævnte biltyper er på værksted, bør det kontrolleres, om kølerslangen sidder rigtigt, og om overtryksventilen fungerer fejlfrit.

Bulletin