



Opel Corsa B, Tigra, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Frontera, Monterey

Motorkontrollampen lyser

Hvis motorkontrollampen lyser, og fejldiagnose via diagnosestik ikke er mulig, kan problemet skyldes, at der er blevet indbygget en anden radio.

Den originale Opel-radio kontrolleres over det samme diagnosekabel som motorstyreenheden. Hvis Opel-radioen erstattes af en anden type radio, er pinkonfigurationen for pin 19 (diagnosekabel) på radioens forbindelsesstik anderledes, og diagnose fra motorstyreenheden er ikke længere mulig.

I givet fald skal det brune/hvide kabel på radiostikkets pin 19 adskilles og isoleres, eller den eftermonterede radio afmonteres.

Bulletin