



## **Opel Sintra fra og med årgang 1999 - Kabinelys slukker ikke**

### **Kabinelyset slukker ikke automatisk, når døren lukker og skal slukkes manuelt**

Hvis kunden klager over dette problem, kan det have flere årsager:

- Lysdæmperkontakt på instrumentbrættet er blevet drejet helt igennem over endeanslag.
- Dørkontakt på skydedøre (ingen el-forbindelse).
- Ledningsbundet under passagerforsæde sammenklemt



Afprøv lysdæmperkontakten, udskift den om nødvendigt.  
Afmontér dørkontakten (ved at dreje de to stopknaster tilbage) til begge skydedøre og skil dem ad. Rens kontakterne for fedt og smuds og bøj dem evt. lidt for at sikre en optimal kontakt.  
Check den elektriske tilslutning for korrosion.

Hvis der er skader på ledningsbundet, skal de udbedres.

**Bulletin**