



Opel Sintra 3.0L Fra produktionsår 1997- Alle biler med motor X30XE:

Motorkontrollampe lyser

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være brud på et kabel. Dette kabel kan forårsage kortslutning i gear-ledningsnettet. Herved springer sikring A74 og der kan opstå svigt i motoren. Samtidig lyser motorkontrollampen i instrumentpanelet. Årsagen til bruddet på kablet er et kabelbånd, der er placeret til højre på gearkassen.

Fremspringet på båndet har ret skarpe kanter. Derfor skal dette fremspring på båndet fjernes. Vikl isolérbåndet omkring det beskadigede kabel og fastgør herefter ledningsnettet med kabelbinder på holdepunktet. Udskift den sprængte sikring og slet fejlhukommelsen. Fra stel-nr.: VD215778 monteres et modificeret gearkabelnet.