



## Opel Sintra Fra produktionsår 1997

### Viskerarm visker hen over A-stolpen.

Hvis der ved disse biler reklameres over, at højre viskerarm visker hen over A-stolpen ved høj hastighed, er en mulig årsag et manglende gummienslag. Fejlen afhjælpes ved at montere et nyt gummienslag. Dette gør du på følgende måde:

- Lav en markering med tape eller en tuschstreg, der kan vaskes af, på viskerarmen 4,5 cm fra højre viskerarms omdrejningspunkt (se billedet).
- Slå tændingen til, og tænd for viskerne. Slå tændingen fra, når viskerarmen er i lodret position.
- Monter gummienslaget midt for markeringen på viskerarmen (se billedet).

Desuden skal det kontrolleres, at fastgørelsesskruen sidder fast.

