



Opel Corsa B, Combo, Tigra årgang 1995 - 2000 med 1,4 l + 1,6 l benzinmotor 1,5 l + 1,7 l dieselmotor

Temperaturvisning i det røde område

Hvis der ved disse biler klages over, at temperaturvisningen stiger til op i det røde område, er en mulig årsag kølevandsspild omkring termokontakten på køleren. Kølevandsspildet kan ses som vanddråber på termokontakten eller et indtørret vandspor på køleren.

Termokontaktens kobbertætningsring skal udskiftes med en metalring med gummiindlæg for at afhjælpe fejlen.

Bulletin