



Opel Zafira B Årgang: fra 2005 - Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTL

Lyde / generatorfriløb

Ved ovenfor anførte køretøjer kan et defekt generatorfriløb medføre en for tidlig defekt af generatoren.

En manglende eller defekt beskyttelseskappe på friløbets remskive medfører en for tidlig slitage. Dette opdages i reglen ved lyde (defekt leje i friløbet). I forbindelse med udbedring bør friløbet med remskive og om nødvendigt generatoren skiftes ud.



Bemærk: Vær i forbindelse med montering af generatoren ubetinget opmærksom på, at beskyttelseskappen benyttes. Denne kan også bestilles separat gennem køretøjsproducenten under artikel-nr. 93167817 . Billedet viser afdækningskappen og friløbet eksemplarisk.