



## **Peugeot 206 Med 1,4 ltr. og 1,6 ltr. benzinmotor eller 1,9 ltr. og 2,0 ltr. dieselmotor**

### **Røgudvikling i kombiinstrumentet, svigt i elektriske komponenter, kortslutninger.**

Hvis der på disse biler reklameres over de ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være et beskadiget stelkabel i motorrummet.

Det drejer sig om stelkablet mellem batteriet og gearkassen. Det er kabelskoen på gearkassen, der går i stykker. For at afhjælpe fejlen skal stelkablet repareres og føres således, at det ikke kan blive beskadiget igen, dvs. uden knæk og fastklemninger. Defekte komponenter, eller komponenter, der er beskadiget på grund af kortslutninger, skal udskiftes.

**Bulletin**

