




## Peugeot 806 Alle modeller med HDI-dieselmotor

### Motoren har ingen ydelse eller starter ikke.


Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren ikke har nogen ydelse eller ikke starter, kan årsagen være vakuum i brændstoftanken. Dette gør, at motoren ikke forsynes tilstrækkeligt med brændstof. Fejlen afhjælpes ved at montere et nyt udluftningsrør (figur 1) til brændstoftanken. Udluftningsrøret fås gennem Peugeots salgsorganisation.

#### Bemærk

Hvis der sidder en prop (figur 2) i enden af det nye rør, der sluttes til T-stykket, skal proppen fjernes og bortskaffes.



Figur 1



Figur 2