



Peugeot 206 f.o.m. årgang 11/2001

Udskiftning af serieproduceret radio med tilbehørsenhed

Ved ovennævnte bilmodeller gælder: Udskiftes den seriemæssigt indbyggede radio med en anden radio (tilbehørsenhed), kan der opstå problemer med spændingsforsyningen. Spændingsforsyningen til tilbehørsenheden skal ikke etableres via ISO-stikket, men derimod gennem nytrukne kabler for klemme 15 og 30. Benyttes ISO-stikket, vil radioen muligvis forblive tændt i 30 min., efter at tændingen er slået fra. Dette skyldes følgende:

Spændingsforsyningen (15 og 30) for den standardmæssigt indbyggede radio tilvejebringes gennem et relæ, som styres af CAN-bus. Så snart tændingen slås fra, venter CAN-styreenheden på log-out-protokol fra standardradioen. Eftersom denne ikke følger, kobles hele spændingsforsyningen – af sikkerhedsgrunde - fra efter 30 min. via relæet.

Således slettes hele senderlageret og en eventuel kodning i tilbehørsenheden.

Bulletin